Protocole de diagnostic

Début de session: samedi 23 septembre 2023 21:56:13

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Clio III [X85]**
Année: **2012**

Informations sur le calculateur

System: **Commutation et unité de protection**
ECU Name: **UPC - Unite de raccordement du compartiment moteur**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro VDIAG	48
Numéro de programme	0800
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200356231
Fournisseur	ANJ
Version du logiciel	0000
Numéro d'étalonnage	0085
Code VIN	VF1CR1G0H36254950

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
21:56:13.277	**Lire les codes d'erreur**		
21:56:13.402	**Défauts enregistrés**		
	DF001	---	Commande +12 V après le relais d'allumage
21:56:29.563	**Effacement défauts**		
21:56:29.789	**Effacement défauts - Fin**		
21:56:29.790	**Lire les codes d'erreur**		
21:56:29.850	**Pas de défauts enregistrés**		
21:56:34.608	**Lire les codes d'erreur**		
21:56:34.683	**Pas de défauts enregistrés**		
21:56:35.429	**Lire les codes d'erreur**		
21:56:35.495	**Pas de défauts enregistrés**		
21:56:35.695	**Lire les codes d'erreur**		
21:56:35.767	**Pas de défauts enregistrés**		